



Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG

Andemacher Straße 19 90411 Nürnberg T:+49(0)911-9552-0 F:+49(0)911-9552-999 www.baumueller-services.com

Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG Andemacher Straße 19 90411 Nürnberg

Voith Turbo GmbH & Co. KG
 Postfach 1555
 74555 Crailsheim
 Deutschland

Lieferanschrift:
 Voith Turbo GmbH & Co. KG
 Voithstr. 1
 74564 Crailsheim
 Deutschland

| Kostenvoranschlag | | Seite 1 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Reparaturnr. 900123 | Kundennummer 11400 | Belegdatum 07.04.10 |

Bearbeiter: Fr. Nicola Buchwald
 Telefon: +49(0)911-9552-921
 Telefax: +49(0)911-9552-421
 E-Mail: n.buchwald@bmr.baumueller.de

Ihr Zeichen: Frau Claudia Starke
 Ihre USt.ID.Nr.: DE145216193
 Auftragsnr.: S059704
 Unsere Lieferantennr.: 3013516
 Ihre Faxnr.: +49(0)7951-32-500

Bestelldaten: 1000/4500667685/204 - vom 04.12.09

Beschreibung: Groß- und Sondermaschine
 Fabrikat: Siemens
 Typ: 1RS5560
 Seriennr.: N419632

Belastungsnr.:
 Sachnummer:
 Leistung (KW): 1000
 Zollpos.:

Teild 3

Befund: Verschmutzung vorhanden / Maschine mit Staub verschmutzt / Maschine överschmutzt / Statorwicklung geprüft - i.O. / Temperaturfühler geprüft i.O. / Rotorwicklung geprüft - i.O. / Schleifring überdrehen - Schleifring eingelaufen / Haupt-Klemmkasten überprüft / defekte/verschleißene Teile im Kik. erneuern - Klemmkasten überholungsbedürftig / A-Lagerschild geprüft - i.O. / B-Lagerschild geprüft - i.O. / Lagersitz auf der Welle A-seitig geprüft - i.O. / Lagersitz auf der Welle B-seitig geprüft - i.O. / Wellenende i.O. / Lagerung A-seitig / A-Lager rauer Lauf / verschmutztes Fett im A-Lager / Lagerung B-seitig / B-Lager rauer Lauf / verschmutztes Fett im B-Lager / Kohlen gesichtet / Kohlen auf ca. 21 mm abgelaufen / Kohlen ungleichmäßig abgelaufen / Bürstenbrücke überprüft - i.O. / Motor zerlegen/prüfen/reinigen;

Leistungen: Maschine zerlegen und befunden - alle mechanischen Anbauteile reinigen - Statorwicklung dampfstrahlen, trocknen und prüfen Rotorwicklung dampfstrahlen, trocknen und prüfen dynamisch wuchten - Schleifring überdrehen - Haupt-Klemmkasten u. -anschlüsse überholen - defekte/verschleißene Teile im Kik. erneuern - A-seitiges Lager erneuern - A-Lager mit Lithium-Fett schmieren - B-seitiges Lager erneuern - B-Lager mit Lithium-Fett schmieren - Schleifring-Kohlen erneuern - Bürstenbrücke reinigen, prüfen und überholen Motor montieren - Maschine prüfen - Schwingungs- und Lagermessung - Maschine im Originalfarbton neu lackieren

Termin: nach Freigabe ca. 4 Wochen!

Die Einlagerung des Motors bis ca. KW 27 ist in Rücksprache mit Ihrem Herrn Mayer möglich!

Der genannte Preis beinhaltet Prüf- und Befundungskosten in Höhe von 1.1000,- Euro/netto, welche unabhängig von der Fortführung der Instandsetzung in Rechnung gestellt werden. Prüfdokumentation und Entsorgungsaufwendungen sind im Preis nicht enthalten.

- Wir bitten kurzfristig um schriftl. Rückmeldung.
- Reparatur gemäß Kostenvoranschlag ausführen
 - Komponente verschrotten/entsorgen
 - Komponente zerlegt unfrei zurücksenden
 - Bemerkung:

Datum: Stempel/Unterschrift:

Geschäftsführer: Karl-Heinz Klier, Helmut Reif, Ralf Dietrich
 Bankverbindung: Dresdner Bank AG Kto-Nr 1 263 146, Deutsche Bank AG Kto-Nr 125 120
 BLZ 760 800 40, BLZ 760 700 12
 SWIFT-Code DRES DE FF 760, SWIFT-Code DEUT DE MM 760
 IBAN-Code DE17 7608 0040 0126 3146 00, IBAN-Code DE19 7607 0012 0012 5120 00

Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Nürnberg, Amtsgericht Nürnberg HR A 8798
 Personlich haftende Gesellschafterin ist die Baumüller Reparaturwerk GmbH mit Sitz in Furth, Amtsgericht HR B 1707

Ust (VAT)-Idnr. DE 133250440
 St-Nr 238/152/10409



Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG

Andemacher Straße 19 90411 Nürnberg T:+49(0)911-9552-0 F:+49(0)911-9552-999 www.baumueller-services.com

Voith Turbo GmbH & Co. KG

Ihr Auftrag: 1000/4500667685/204
Ihre Referenz:

| Kostenvoranschlag | | Seite 2 |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| Reparaturnr.: 900123 | Kundennummer 11400 | Belegdatum 07.04.10 |

Mit freundlichen Grüßen

BAUMÜLLER REPARATURWERK
GMBH & CO. KG

| Menge | Einheit | Beschreibung | Art.Nr. | |
|-------|---------|---|---------------------------|-----------------|
| 2,00 | Stk | Zylinderrollenlager NU 226 E M Rillenkugellager 6226 C4 Schleifringkohlen 50 x 25 x 50 - RC 73 Reparaturkosten | 311951 | 7.940,00 |
| | | | Total netto in EUR | 7.940,00 |

Zahlungsbed.: Handwerksrechnung - zahlbar sofort rein netto
Lieferbed.: EXW - ab Werk, unfrei einschließlich Verpackung
DHL

BITTE TEILEN SIE UNS IHRE ENTSCHEIDUNG INNERHALB VON
** 14 TAGEN MIT **

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Wir widersprechen ausdrücklich Ihrem (evtl. formularmäßigen) Hinweis auf eigene Geschäftsbedingungen und weisen Sie ausdrücklich auf die unter <http://www.repwerk.de/aggb.htm> hinterlegten allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen hin.