

## Angebot

### **Netzteilplatine NSV 56 (Grundig 44206-860.02) (Ersatzkarte für NSV 52, NSV 54, NSV 55, NSV 56) inkl. 1 Jahr Garantie**

Dialog 1 verbaut NSV 52 ( Grundig Nr. 9.44904-1703 FD-Nr. 6006 04 100657)  
Dialog 2 verbaut NSV 54 ( Grundig Nr. 9.44904-1203 FD-Nr. 6006 04 100678)  
Dialog 3 verbaut NSV 55 ( Grundig Nr. 9.44904-1909 FD-Nr. 6006 04 100687)  
Dialog 4 verbaut NSV 56 ( Grundig Nr. 44206-860.02 FD-Nr. 6006 04 100687 01)  
Contour 1 verbaut NSV 55 ( Grundig Nr. 9.44904-1909 FD-Nr. 6006 04 100687)  
Contour 2 verbaut NSV 55 ( Grundig Nr. 9.44904-1909 FD-Nr. 6006 04 100687)  
Contour 3 verbaut NSV 56 ( Grundig Nr. 44206-860.02 FD-Nr. 6006 04 100687 01)

**Austauschpreis 595,-€  
Ohne Austausch 695,-€**

### **Features unserer Karten sind**

- Neu aufgebaute Karte mit SMD Technik (Keine seit Jahren überarbeiteten Karten)
- Wo es möglich war wurden Elkos durch Keramik ersetzt (Austrocknen)
- Bauteile für Reparatur die nächsten Jahrzehnte verfügbar
- Neuere und damit leistungsfähigere Bauteile . Verdopplung der Ausgangskapazität
- Weniger Wärmeentwicklung etc

### **Ihre Vorteile sind**

- Kostenreduzierung auf ein Minimum
- Neuste Technik in der gewohnten Steuerung
- Ersatzteilverfügbarkeit die nächsten Jahrzehnten Garantiert
- Keine Folgekosten durch Jahrzehnte alte reparierte Karten

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
Über Ihren geschätzten Auftrag würden wir uns sehr freuen.  
Alle Angebote nach unseren AGB

Mit freundlichen Grüßen / Best Regards  
Mario Wurm

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

B


B

C

C

B

D



1

2

3

4

5

6

7

8